

Cần Thơ, ngày 07 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Về việc chọn nhà cung cấp sửa chữa hệ thống tủ hút

Căn cứ Thông báo số 201/TB-TTKN ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc khảo sát, sửa chữa các thiết bị và hệ thống tủ hút phục vụ công tác chuyên môn.

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Khoa học Công nghệ cơ sở của Trung tâm ngày 04 tháng 11 năm 2025.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ xin thông báo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KYTECH đạt yêu cầu trong việc lựa chọn nhà cung cấp.

Trung tâm xin thông báo để các nhà cung cấp được biết và mong muốn sẽ được hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Trân trọng./ *ma*

Nơi nhận:

- Các nhà cung cấp;
- Ban Giám đốc, các phòng;
- Phòng HCQT-TCCB;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




ma
Lâm Hoàng Dũng

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

NHÓM HÀNG: SỬA CHỮA HỆ THỐNG TỦ HÚT
Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KYTECH

(Đính kèm Thông báo kết quả số 259/TB-TTKN ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ về việc chọn nhà cung cấp sửa chữa hệ thống hút)

Stt	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Tình trạng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Ghi chú
Sửa chữa Tủ hút phòng Hóa:							
1	Mô tơ hút 2HP (hệ tháp xử lý)	Cái	1	Bị kêu, không hút được	Nứt gãy trục, bạc đạn cánh hút	Tháo mô tơ về quán đồng và đóng bạc đạn	Bảo hành 06 tháng với lỗi đã sửa chữa (Thời gian sửa chữa 5-10 ngày) Sau khi sửa chữa tốc độ gió đo tại điểm hút 1.3-2 m/s tương đương 2.8-3.5 m ³ /min
2	Xử lý lỗi khởi động từ bị kêu	Cái	1	Có âm thanh rè rè khi tủ điện đóng điện	Khởi động từ bị bụi bám	Bảo trì tủ điện	
3	Tủ hút phòng Hóa	Cái	1	Không hút	Mô tơ hỏng	Tháo mô tơ về quán đồng	
4	Tủ lưu hóa chất (Kho hóa)	Cái	1	Không hút	Hỏng bảng điều khiển	Sửa chữa bảng điều khiển	
5	Ống thoát khí độc	Cái	1	Bị thủng	Bị ăn mòn	Thay mới phần thủng, bắn keo lại các phần giáp mí	



Stt	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Tình trạng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Ghi chú
6	Thi công nút bật/tắt tháp xử lý (dẫn dây điều khiển từ sân thượng xuống phòng Hóa)	Bộ	1	Lắp mới theo đề nghị	-	-	
Sửa chữa Tủ hút phòng Lý:							
7	Mô tơ hút 2HP (hệ tháp xử lý)	Cái	1	Hút yếu	Mô tơ hỏng	Tháo mô tơ về quán đồng	Bảo hành 06 tháng với lỗi đã sửa chữa (Thời gian sửa chữa 5–10 ngày) Sau khi sửa chữa tốc độ gió đo tại điểm hút 1.3-2 m/s tương đương 2.8-3.5 m ³ /min
8	Xử lý lỗi U< tại tủ điều khiển chính	Cái	1	Đang hiển thị cảnh báo, hệ thống có nguy cơ hoạt động không chính xác	Ảnh hưởng bởi môi trường hoạt động	Bảo trì tủ điện	
9	Tủ hút phòng Lý	Cái	1	Không hút	Mô tơ hỏng	Tháo mô tơ về quán đồng	
10	Tủ hút phòng Lý	Cái	3	Hút yếu	Bị dơ, ống dẫn bị xì	Bảo trì tủ, thay ống dẫn khí bị thủng	
11	Tủ hút (Khu vực Vi sinh)	Cái	1	Không thể đóng cửa tủ dẫn đến hút không đạt, bị ồn lớn khi vận hành	Vướng dây điện cấp nguồn, ống mô tơ không phù hợp với lực hút	Sửa dây điện cấp nguồn, thay ống dẫn khí độc	

Stt	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Tình trạng	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Ghi chú
- Quá trình duy tu sửa chữa hệ hút của Hóa và Lý, chỉ tham gia công tác sửa chữa phần điện điều khiển và phần động lực (mô tơ điện, trục ống, bảng điều khiển. Không can thiệp chỉnh sửa quy trình xử lý khí thải) - Trong quá trình sửa chữa không cần cúp điện, hệ thống vẫn có thể sử dụng. - Các vấn đề an toàn lao động và biện pháp thi công tại khu vực thi công, đơn vị thi công cam kết chịu trách nhiệm suốt quá trình thi công.							

Ma



